



Calea Chișinăului nr.25  
6600 - Iași, ROMANIA tel. 0232-237990 fax 0232-237992

**CET IAȘI**

**SOCIETATE PE ACȚIUNI**

Nr. înreg. Reg. Com.: J22/671/26.06.2002 Cod fiscal: R 14718982

Capital social 1.299.506.728.602 lei Capital vărsat 1.299.506.728.602 lei

Cont bancar 2511.1-9.1/ROL BCR Iași

WEB: www.cet-iasi.ro

021/406.60.17

①

Nr. 11/ 1124 / 3.04.2003

## RECOMANDARE

Menționăm prin prezenta că firma S.C. ELECTROSERVICE R.B. S.R.L. București, a realizat în cadrul S.C. CET Iași, următoarele lucrări de reparații:

- Reparația paletelor de ajutoare, treapta (1) și treapta (18), aferente turbinei nr. 2 tip DKUL 50-1, de la CET II Iași,
- Confecționare prezoane carcasă înaltă presiune pentru turbine DSL 50,
- Lucrări de verificare a caracteristicilor statice ale sistemului de reglaj (RAV-ul) și de reacordare a RAV - ului în vederea aducerii caracteristicilor în limitele recomandate de documentația tehnică și UCTE, la turbinele DSL 50 nr. 3 și 4 din CET I Iași și nr. 1 din CET II Iași,
- Reparație rotoare aferente motoarelor electrice de antrenare a pompelor de alimentare tip EPA 500-180,
- Lucrări de recondiționare a sistemului de reglaj la turbina nr. 2 tip LANG 28,6 Mw, din CET I Iași,
- Lucrări de pașaportizare și emiterea de pașapoarte pentru sistemul de reglaj de la turbina nr. 2 tip LANG 28,6 și turbina nr. 3 și 4 tip DSL 50, din CET I Iași.

Lucrările au fost executate în regim de asigurarea calității, respectând ISO 9002-1995.

De la punerea în funcțiune a utilajelor reparate, nu au apărut și nu s-au generat defecțiuni, echipamentele comportându-se normal în exploatare.

Personalul de specialitate al firmei S.C. ELECTROSERVICE R.B. S.R.L. București, implicat în aceste lucrări, respectiv ing. Ioan Bădoiu, ms. Ioan Pilaf și Ioan Gherghe, a dovedit că are o pregătire de specialitate foarte bună și prezintă garanție pentru încredințarea și finalizarea lucrărilor de reparație a agregatelor și echipamentelor energetice, precum și punerea la punct a instalațiilor de reglare a acestora.

Recomandăm firma S.C. ELECTROSERVICE R.B. S.R.L. București, pentru a efectua lucrări de reparație, execuție piese de schimb și acordarea sistemelor de reglare la utilajele și agregatele energetice, ce aparțin S.C. TERMOELECTRICA S.A. sau altor societăți care exploatează utilaje energetice.



Șef Serv. PUR,  
ing. Dorin Nechifor



Translation from Romanian

## CET IASI

JOINT-STOCK COMPANY

Registration no. with the Companies Registrar: J22/677/26.06.2002 Tax code: R 14718982

Share capital: ROL 1,299,506,728,602, Paid-up capital: ROL 1,299,506,728,602

25 Calea Chisinaului

Bank account: 2511.1 – 9.1/ROL BCR Iasi

6600 – Iasi, ROMANIA phone: 0232-237990, fax: 0232-237992  
iasi.ro

WEB: www.cet-

No. 11/1124/3.04.2003

### LETTER OF RECOMMENDATION

We specify herein that the company S.C. ELECTROSERVICE R.B. SRL Bucuresti has performed the following repairing works for S.C. CET Iasi:

- repairing of the nozzle blades, step (1) and step (18), for the turbine no. 2 Type DKUL 50-1 of CET II Iasi;
- manufacturing high pressure casing dowels for DSL 50 turbines;
- inspection of the static features of the regulating system (RAV) and recoupling of the RAV in order to bring the features within the limits set down in the technical documentation and UCTE for the DSL 50 turbines no. 3 and 4 in CET I Iasi and no. 1 in CET II Iasi;
- repairing of the rotors of the electric motors actuating the supply pumps Type EPA 500-180;
- renewal works on the regulating system of the turbine no. 2 Type LANG 28.6 Mw in CET I Iasi;
- certifying works and certificate issuing for the regulating system of the turbine no. 2 Type LANG 28.6 and the turbine no. 3 and 4 Type DSL 50 in CET I Iasi.

The works were of good quality and in accordance with ISO 9002 – 1995.

Since the commissioning of the repaired machines, no failure has appeared and the equipment has normally worked in operation.

The experts of the company S.C. ELECTROSERVICE R.B. SRL Bucuresti performing these works, respectively eng. Ioan Badoiu, the foremen Ioan Pilaf and Ioan Gheorghe, have proved that they are highly qualified and can be entrusted with the performance and completion of repairing works on power units and equipment, as well as with the adjustment of their regulating systems.

We recommend the company S.C. ELECTROSERVICE R.B. SRL Bucuresti for performing repairing works, executing spare parts and adjusting the regulating systems of the power machines and units belonging to S.C. TERMOELECTRICA S.A. or to other companies operating power units.

#### MANAGER

Eng. Ion Mihai

(Stamp of S.C. CET IASI)

(Signature: illegible)

#### HEAD OF TECHNICAL OFFICE

Eng. Dorin Nechifor

(Signature: illegible)